

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



34 Plàtan (*Platanus x hispanica*) risc 0


Carretera Lourdes

11/02/2024

038e9e7e-c4a4-407c-9605-96801e5847ab

Latitud: 41.614729950

Longitud: 2.533380277



Identificació

Codi numèric 34

Espècie Soca

Propietat

Nom i cognoms Ajuntament d'Arenys de Munt

Localització

Adreça Carretera Lourdes

Latitud 41.614729950

Longitud 2.533380277

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Dimensions

Alçada (m)

Diàmetre tronc (cm)

Radi capçada (m)

Entorn

Emplaçament

Semi lliure

Superfície

Paviment, Semi natural

Amplada vorera (m)

Marc de plantació (m)

6-8

Espai disponible

Semi lliure

Interferències

Fanal

Reg

no

Afectacions abiòtiques

Podas anteriors

Afectacions sòl

Compactació

Desequilibris i toxicitats

Observacions afec. abiòtiques

Afectacions biòtiques

Afectacions biòtiques

Estat fisiològic

Idoneïtat espècie

Etapa

Vitalitat

Estat biomecànic

Exposició vent

Moderada

Port

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Defectes mecànics

Observacions estat biomecànic Pas de vianants

Avaluació risc

Cas avaluat

Diàmetre secció (cm)

Probabilitat caiguda

Presència blanc 2

Risc 0

Observacions avaluació risc Tot i no existir risc d'accident greu, hi ha risc d'entrebancada

Danys i molèsties

Danys i molèsties a persones Risc d'entrebancada

Danys i molèsties a la propietat

Recomanacions

Control risc Arrabassament de la soca

Poda periòdica

Freqüència poda (anys)

Millores Arrabassament soca, Plantació

Risc corregit 0

Pròxima inspecció

Observacions recomanacions

Inspecció

Inspector Xavier Enrich i Saldias

Data inspecció 11/02/2024

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Multimèdia

Fotografies i esquetxos

