

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



43 Plàtan (*Platanus x hispanica*) risc 8


Rambla Francesc Macià

11/02/2024

11420d35-a2d2-44dd-a81f-ec05d18467b3

Latitud: 41.611568530

Longitud: 2.539606355



Identificació

Codi numèric 43

Espècie *Platanus x hispanica*

Propietat

Nom i cognoms Ajuntament d'Arenys de Munt

Localització

Adreça Rambla Francesc Macià

Latitud 41.611568530

Longitud 2.539606355

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Dimensions

Alçada (m)	10-15
Diàmetre tronc (cm)	50-75
Radi capçada (m)	6-8

Entorn

Emplaçament	Escocell corregut
Superfície	Paviment, Saulo
Amplada vorera (m)	2,5-4
Marc de plantació (m)	6-8
Espai disponible	Dominat
Interferències	Cablejat, Balco
Reg	sí

Afectacions abiòtiques

Podes anteriors	Brocada
Afectacions sòl	Compactació
Desequilibris i toxicitats	Estrès hídric
Observacions afec. abiòtiques	

Afectacions biòtiques

Afectacions biòtiques	Fongs, Insectes
-----------------------	-----------------

Estat fisiològic

Idoneïtat espècie	Insuficient
Etapas	Madur
Vitalitat	Mitjana

Estat biomecànic

Exposició vent	Baixa
Port	Vas

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Defectes mecànics Cavitat, Xanques

Observacions estat biomecànic Cavitat a la creu

Avaluació risc

Cas avaluat Tronc, Ram 1

Diàmetre secció (cm) 4

Probabilitat caiguda 2

Presència blanc 2

Risc 8

Observacions avaluació risc

Danys i molèsties

Danys i molèsties a persones Alergies

Danys i molèsties a la propietat

Recomanacions

Control risc Control lateralitat

Poda periòdica Brocada

Freqüència poda (anys) Anual

Millores Aportacions periòdiques de compost, Regs de suport a l'estiu

Risc corregit 8

Pròxima inspecció 2026

Observacions recomanacions Talls correctes segons Alex Shigo. Desinfecció d'eines entre cada arbre i entre braços molt afectats. Galets curts

Inspecció

Inspector Josep Sibilla i Bruguera

Data inspecció 11/02/2024

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Multimèdia

Fotografies i esquetxos

